TABELA AUTO-DIAGNÓSTICO

ERRO	OPERATION	LAMPADAS TIMER	STANDBY	POSSÍVEL CAUSA	EFEITOS SOBRE O SISTEMA	SOLUÇÃO
E0	•	F	F	Endereço da unidade não seleccionado corretamente.	O ventilador para e o defletor fecha-se. O sistema reinicia automaticamente quando você ajustar o endereço corretamente.	Ajustar o endereço de tubagens de refrigerante unidade exterior/interior (ver Instruções de Instalação)
				O modo de funcionamento seleccio- nado não é compatível com o Sistema (por exemplo, seleccionou o modo de aquecimento, quando o sistema foi de arrefecimento, ou viceversa).		Seleccionar um modo disponível o compatível com as outras unidades do Sistema
					O ventilador para e o defletor fecha-se. O sistema reinicia automatica-mente quando você seleccionar um modo de funcionamento correto.	
E1	0	0	F	Unidade externa estragada.	fecha-se. O sistema reinicia automatica-	Verifique o código de erro nos LEDs apropriados no PCB da unidade exterior. Siga as indicações do diagnóstico para a unidade exterior.
E2	F	O	0	O sistema de evacuação da condensação não funciona corretamente.	O ventilador para e o defletor fecha-se. A bomba de condensado é ativada. O sistema reinicia automaticamente quando o nível de água do condensado retorna abaixo do limite de segurança.	Verificar se o tubo de drenagem de condensado não está bloqueado.
						Verificar se o tubo de drenagem de condensado está instalado corretamente.
						Verificar se a bomba de condensado não está defeituosa e se está devida- mente conectada ao PCB de acordo com o esquema elétrico.
						Verificar se o flutador não está blo- queado o defeituoso e se está devi- damente conectado ao PCB de acor- do com o esquema elétrico.

ERRO	OPERATION	LAMPADAS TIMER	STANDBY	POSSÍVEL CAUSA	EFEITOS SOBRE O SISTEMA	SOLUÇÃO
				Mà comunicação entre unidade inter- na/externa.	O ventilador para e o defletor fecha-se depois de 30 segundos de falta de comunicação. O sistema reinicia automaticamente quando a comunicação é restabelecida.	Verifique se as conexões entre C1 e C2 no bloco terminal da unidade exterior e interior estão corretas (terminais C1 conectados juntos, terminais C2 conectados juntos).
					restabelectua.	Verifique se você tiver instalado um cabo de comunicação blindado.
						Verifique se o interruptor SW2 para a ajustação do endereço de comunicação esteja na posição correta.
						Verifique se todos o fios de terra estão conectados corretamente.
						Verifique se a blindagem do cabo de ligação é conectada corretamente.
E3	F	F	F			Verifique o fusível de comunicação da unidade exterior e interior.
						Verifique se a unidade exterior é alimentada e está operando.
						Verifique se todos os PCB estão alimentados.
						Verifique se o cabo de alimentação não está conectado aos terminais de comunicação.
						Verificar que não há marcas de queimaduras nos PCB, especialmente perto dos cabos de comunicação.
						Verificar que o motor ventilador não está danificado e que não há um curto-circuito no PCB da unidade interior.

O = LÂMPADA apagada

 ⁼ LAMPADA acesa F = LAMPADA que pisca

ERRO	OPERATION	LAMPADAS TIMER	STANDBY	POSSÍVEL CAUSA	EFEITOS SOBRE O SISTEMA	SOLUÇÃO
E4	F	F	О	Sonda trocador de calor defeituosa ou desligada.	O ventilador para e o defletor fecha-se. O sistema reinicia automatica-mente quando a sonda for reparada.	Verifique se a sonda está devidamente conectada ao PCB de acordo com o esquema elétrico.
						Verifique se a sonda não está danificada e, em caso afirmativo, substituíla.
E5	F	0	F	Sonda ar/umidade defeituosa ou desligada.	O ventilador para e o defletor fecha-se. O sistema reinicia automatica-mente quando a sonda for reparada.	Verifique se a sonda está devidamente conectada ao PCB de acordo com o esquema elétrico.
						Verifique se a sonda não está danificada e, em caso afirmativo, substituíla.
E6	O	F	F	Erro motor ventilador.	O ventilador para e o defletor fecha-se. O sistema reinicia automatica-mente depois de alguns segundos.	Verifique se o motor ventilador está devidamente conectado ao PCB de acordo com o esquema elétrico.
						Verifique se o motor do ventilador não está bloqueado.
						Verifique se o motor ventilador não está danificado e, em caso afirmativo, substituí-lo.
E8	Ο	F	0	A combinação entre a unidade exterior e as unidades interiores não é correta.	O ventilador para e o defletor fecha-se.	Verifique se você selecionou, durante a instalação do sistema, uma combinação adequada entre a unidade exterior e as unidades interiores.
						Verifique que nenhuma das unidades internas no sistema há um erro de comunicação. Se estiver presente, em primeiro lugar resolver este erro.

O = LÂMPADA apagada

= LAMPADA acesa F = LAMPADA que pisca

N.B: Se não for resolvido com as ações acima, contate o serviço assistência.